

29.06.2016 г. [REDACTED]

г. Москва

**Комиссия в составе представителей:**

управляющей компании [REDACTED] в лице  
главного инженера [REDACTED], инженера [REDACTED], в присутствии жителя  
квартиры [REDACTED]

произвели обследование квартиры на предмет описания повреждений от протечки.

28.06.2016г. в 00:44ч. на ОДС № 9 поступила заявка № 000891/16 из квартиры [REDACTED] о протечке по потолку, стенам. Диспетчером вызвана аварийная служба района Хамовники.

28.06.2016г. в 02ч:20мин, при осмотре квартиры № 64, расположенной на 1 этаже, дежурной бригадой аварийной службы района Хамовники, выявлено разовое затлитие из квартиры №65, расположенной на 2 этаже, над кв. №64. Причиной протечки послужило небрежное пользование сантехникой. На момент осмотра кв. №65 в 02ч:20мин в ванной комнате обнаружен влажный пол.

29.06.2016г в 08ч:00мин, на момент осмотра квартиры № 64 комиссией установлено, что квартира 2-х комнатная, расположена на 1-ом этаже 9-ти этажного, кирпичного, многоквартирного, жилого дома 1965 года постройки.

Выявлены следующие повреждения:

**комната S~ 13,7м<sup>2</sup>:**

- следы протечки на стенах – отслоившиеся и замоченные обои, общей S~4,5 м<sup>2</sup>;

- следы протечки на потолке в комнате, (оклеена плитками из полистирола) общей S~2,5 м<sup>2</sup>;

На стенах и потолке имеются следы старой протечки, темные пятна и плесень.

На полу, у входной двери, деформирован ламинат –вспучивание на высоту 4-5 мм, )  
общей S~1,0 м<sup>2</sup> ;

Других повреждений от протечки в комнате нет.

**комната S~ 18,7м<sup>2</sup>:**

-следы протечки (темные пятна) в местах примыкания стены к потолку (конструкция из гипсокартона), над дверным проемом – в двух местах, общей S~ 10 см<sup>2</sup>;

Других повреждений в комнате не выявлено.

29.06.2016г в 16ч 00 мин. на момент осмотра квартиры №65 комиссией установлено, что инженерные коммуникации в квартире дефектов и повреждений не имеют.

Водопроводные стояки в ванной комнате скрыты под плиткой, имеющееся окно для осмотра не позволяет полностью их осмотреть.

Подписи:

Главный инженер  
(должность)



[REDACTED]  
(Ф.И.О.)

Инженер по эксплуатации  
(должность)



[REDACTED]  
(Ф.И.О.)

Житель квартиры № 64



[REDACTED]